



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел. 8-(863)-240-67-66, E-mail: gumchsro@donpac.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тацинскому району
ул. Сосновая, д. 4, ст. Тацинская, Ростовская область, 347060, тел. (86397)-3-04-33, E-mail: 106gpn_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 32 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Суховская средняя общеобразовательная школа**

Во исполнение решения главного государственного инспектора Тацинского райо
по пожарному надзору № 32 от « 29 » сентября 202 2 года
в период с « 03 » октября 2022 г. по « 14 » октября 2022 г.
начальником ОНДиПР по Тацинскому району п/п-ком вн. службы Сафошкиным Валери
Викторовичем проведено надзорное мероприятие
в отношении **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Суховская
средняя общеобразовательная школа (МБОУ Суховская СОШ)**
по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Новосуховый, ул. Административная, 7,
в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – И.О. директора МБОУ
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц,
Суховская СОШ Пилова Елена Александровна

участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-с
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленн
в ходе проведения мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	От
1	2	3	4	
Организационно-распорядительные мероприятия				
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности не доработана в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (в том числе в части порядка осмотра и закрытия помещений после окончания работы)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации» п.2, п.392, п.393, п.394	01.12.2022	

2	В месте расположения приемно-контрольного оборудования АПС отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки противопожарной защиты объекта.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.56	01.12.2022
3	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не заполняется	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.16 «б», п.30, п.42, п.43, п.48, п.50, п.52, п.54, п.60, п.95, п.124, п.412.	01.12.2022
4	На объекте отсутствует техническая документация на установку автоматической пожарной сигнализации (отсутствует проект)	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.54	01.12.2022
5	В учреждении не размещены знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	ПП № 1479 от 16.09.20 п.11	01.12.2022
6	Руководителем не доработан, распорядительным документом, порядок и сроки обучения работающего персонала мерам пожарной безопасности.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.3	01.12.2022
7	Не произведена своевременная ежегодная проверка имеющихся огнетушителей.	Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 179 "Об утверждении свода правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" п. 4.3.1, п.4.3.7	01.12.2022
8	Частично отсутствуют паспорта завода-изготовителя на огнетушители.	СП 9.13130.2009 п. 4.1.33	01.12.2022
9	В учреждении не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	СП 9.13130.2009 п. 4.1.32	01.12.2022
10	Некоторые огнетушители расположены с нарушением	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 409	01.12.2022
11	Пожарный щит не доукомплектован противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.410 прил.7.	01.12.2022
12	Пути эвакуации не достаточно обеспечены знаками пожарной безопасности, указывающими направление движения.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.23, п.36	01.12.2022
13	Отсутствуют специальные программы проведения повторного противопожарного инструктажа с работниками учреждения	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.3 Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, п.9	01.12.2022
14	Руководителем учреждения не обеспечена, 1 раз в год, проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.30	01.12.2022
15	Не произведена проверка работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема), не реже 2 раз в год (весной и осенью), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.48	01.12.2022
	Здание школы		
16	Не исправна автоматическая пожарная сигнализация	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.54 Федеральный закон от 22.07. 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54 ч.1	15.11.2022

<i>Лестничные марши</i>			
17	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.37	01.02.2024
18	Для отделки панелей стен лестничных маршей, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.	01.02.2024
19	Для отделки пола площадок и ступеней лестничных маршей допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.	01.02.2024
20	Отсутствуют приспособления для самозакрывания дверей лестничных маршей.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 24	01.12.2022
21	Хранение под лестничным маршем, расположенным напротив кабинета «Точка роста» сгораемых материалов и мебели (шкафа).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.16 п.п. к)	01.12.2022
<i>I этаж</i>			
22	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.37	01.02.2024
23	На путях эвакуации, для отделки панелей стен коридоров, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.	01.02.2024
24	Помещение для хранения библиотечного фонда, не отделено от остальной части здания, имеющей другой класс функциональной пожарной опасности, противопожарными преградами (противопожарной дверью). При этом дверь необходимо выполнить 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30.	Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.6.4, п. 5.1.2	01.02.2024
25	Наличие, в общем коридоре, гардероба (класс функциональной пожарной опасности (Ф 5.2), не отделенного от остальной части здания, имеющей класс функциональной пожарной опасности (Ф 4.1), противопожарными преградами (перегородками, дверью). При этом противопожарные перегородки необходимо выполнять 1-го типа с пределом огнестойкости EI 45, дверь 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30.	СП 4.13130.2013 п. 5.6.4, п. 5.1.2	01.02.2024
26	Пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности (отсутствуют указатели «Выход» над дверным проемом запасного эвакуационного выхода через дошкольную группу).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 23, п.36	01.12.2022
<i>Спортивный зал</i>			
27	Помещение тренерской, используемое для хранения значительного количества различных материалов, не отделено от остальной части здания, имеющей другой класс функциональной пожарной опасности, противопожарными преградами (противопожарной дверью). При этом дверь необходимо выполнить 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30.	Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.6.4, п. 5.1.2	01.02.2024
<i>Актный зал</i>			
28	Не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции сценической коробки, сценическое оформление.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.95	01.02.2024
29	Пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности (отсутствуют указатели «Выход» над дверными проемами при выходе из зала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 23, п.36	01.12.2022

30	Дверь одного из двух эвакуационных выходов из зала открывается не по направлению выхода из здания.	Приказ МЧС России от 19.03.2020 г. № 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2 пп. 4.2.22 ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.27 д) Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Минвуза СССР ППБ-С-1983 п. 3.1.3.	01.02.2024
<i>Дошкольная группа</i>			
31	Помещения (детского сада (дошкольной группы), помещения Ф 1.1, Ф 1.2) не выделены в самостоятельный пожарный отсек (т.е. не отделены от остальной части здания, имеющей другой класс функциональной пожарной опасности, противопожарными преградами (дверью). При этом дверь должна быть 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30	Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.6.2 ФЗ -123 от 22.07.2008 ст. 88 п. 1, 2, 3 приложение табл. 23, табл. 24	01.02.2024
32	Для отделки стен игровой комнаты и спальни дошкольной группы) допускается применение отделочного материала (бумажных обоев) (не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности примененного материала не более КМ2 или его свойства пожарной опасности).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25. ФЗ – 123 от 22.07.2008 г. ст. 145 ч. 3, ч. 4 ст. 134 ч. 1,2,3,7, приложение табл. 3	01.02.2024
33	Для отделки пола игровой комнаты и спальни дошкольной группы) допускается применение отделочного материала (линолеума) с неисследованными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности примененного материала не более КМ2 или его свойства пожарной опасности).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25. ФЗ – 123 от 22.07.2008 г. ст. 145 ч. 3, ч. 4 ст. 134 ч. 1,2,3,7, приложение табл. 3	01.02.2024
34	На путях эвакуации, для отделки пола коридора, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23. ФЗ – 123 от 22.07.2008 г. ст. 145 ч. 3, ч. 4 ст. 134 ч. 1,2,3,6 приложения табл. 28, табл. 3	01.02.2024
35	На путях эвакуации, для отделки панелей стен коридора, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23. ФЗ – 123 от 22.07.2008 г. ст. 145 ч. 3, ч. 4 ст. 134 ч. 1,2,3,6 приложения табл. 28, табл. 3	01.02.2024
36	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.37	01.02.2024
37	Пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности (отсутствуют указатели «Выход» над дверным проемом запасного эвакуационного выхода)	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 23, п.36	01.12.2022
38	На пути эвакуации при выходе из группы, над полом, имеется горизонтальная труба, препятствующая свободной эвакуации людей (отсутствует пандус с уклоном не более 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трёх.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.27 п.п. а) СП. 1.13130.2020 п. 4.3.5	01.12.2022

2 этаж			
39	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.37	01.02.2024
40	На путях эвакуации, для отделки панелей стен коридоров, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.	01.02.2024
41	На путях эвакуации, для отделки пола коридора, допускается применение отделочного материала (линолеума) с неисследованными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.	01.02.2024
Здание сараев			
42	Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС).	<p>ФЗ – 123 ст. 54 ч.2 Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1,2,3</p> <p>Приказ МЧС России от 20.07.2020 г. № 539 «Об утвержд. свода правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности" п. 4.1, п. 4.8 табл. 1.</p> <p>Приказ МЧС России от 31.07.2020 г. № 582 «Об утвержд. свода правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 6.6.1, прил. А п. А.1 табл. А.1</p>	01.02.2024
1	2	3	4

О Б Р А З Е Ц

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование, в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНДиПР
по Тацинскому району
п/п-к вн. службы Сафшкин В.В.

« 14 » 10 202 2 г.



Предписание для исполнения получил:

И.О. директора
МБОУ Суховская СОШ
Е.А. Пилова

« 15 » 10 202 2 г.

Пилова
(подпись)

ОБРАЗЕЦ